MAZDA CX-30 2.0 AT

(з 2020 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт			- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л)	Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●
		Supra 0w20 або Supra-X 0w20***						
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	фільтра салона		-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)		кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
	системи охолодження		●	●	●	●	●	●
	паливопроводів та шлангів		-	●	●	●	●	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	Тест M-MDS		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (або 8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)			●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	398	398	398	398	398
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову		●	-	●	-	●	-
Час виконання		годин	0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9
Вартість робіт		грн з ПДВ	598	896	1 394	996	1 394	896
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру								
Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	3 412	4 109	7 227	6 077	7 227	4 109
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra (Supra-X) 0w20***	4 605	5 302	8 421	7 271	8 421	5 302

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	199	199	-	199	199
	фільтра салону	-	199	-	199	-	199
	свічок запалювання	-	398	398	398	398	398
Регулювання	світла фар	-	-	-	398	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	7 166
	гальмівних колодок задніх (передньопривідні)	7 899
	гальмівних колодок задніх (повнопривідні)	11 540
	щітки склоочисника переднього лівого	978
	щітки склоочисника переднього правого	841
	щітки склоочисника заднього	968

*** ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV. Mazda Supra-X 0W-20 є оновленим варіантом Mazda Supra 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Акко Моторс"
Україна
Харків, вул.1-ої Кінної Армії, 44а
Тел.: +38 (057) 756 44 00
www.mazda-ua.com.ua

zoom-zoom