



MAZDA CX-60 3.3 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
				TO1	TO2	TO3	TO4	TO5	
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30	●	●	●	●	●	●	
		Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●		
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-		
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-		
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-		
	мастила редуктора (1,1 л)	У разі занурення редуктора у воду							
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
свічок запалювання*	-	-	-	●	-	-	-		
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-		
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-		
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●		
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●		
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●		
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	привідних валів	-	-	●	-	●	-		
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (8 років)							
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●		
	стану кузова	-	●	●	●	●	●		
	зчитування кодів** несправностей М-MDS тестером	●	●	●	●	●	●		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-		
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ			756	1 134	1 890	2 520	1 890	1 134	
* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км									
** якщо помилка P1200, очистити паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.									
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ			Ultra 5w30**	5 666	6 548	10 433	26 326	10 433	6 548
			Supra-X 0w20***	7 912	8 794	12 678	28 571	12 678	8 794

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	252	252	-	252	252
	фільтра салону	-	378	-	378	-	378
	свічок запалювання	-	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
Регулювання	світла фар	-	-	-	504	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 912
	гальмівних колодок задніх	8 143
	щітки склоочисника переднього лівого	1 756
	щітки склоочисника переднього правого	1 583
	щітки склоочисника заднього	1 302

* ТО 5000 км – перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Акко Моторс"
Україна
Харків, вул. 1-ої Кінної Армії, 44а
Тел.: +38 (057) 756 44 00
www.mazda-ua.com.ua