



MAZDA CX-9 2.5T AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
		15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	90 000 км	105 000 км	120 000 км	135 000 км	150 000 км
Заміна	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду									
охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років										
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●
	паливopроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	випаровувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	захисних чохлах приводних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
	зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
стану кузова	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Норматив часу виконання, годин		1,1	1,7	1,4	1,7	1,1	2,0	1,1	1,7	1,4	2,0
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 386	2 142	1 764	2 142	1 386	2 520	1 386	2 142	1 764	2 520

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
		6 053	12 820	6 431	22 243	6 053	11 056	6 053	22 243	6 431	11 056

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	252	252	252	-	252	252	252	-	252	252
	фільтра салону	252	-	252	-	252	-	252	-	252	-
Регулювання	світла фар	-	-	-	504	-	-	-	504	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ – по необхідності

Заміна	мастило в задньому диференціалі	1 217
	гальмівних колодок передніх	12 503
	гальмівних колодок задніх	9 153
	щітки склоочисника переднього лівого	2 205
	щітки склоочисника переднього правого	1 851
	щітки склоочисника заднього	1 519

* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.