



MAZDA 3 1.5 AT (2013-2018)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
	Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-
системи охолодження		-	-	-	●	-	-
паливopроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	-	●	-	●
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
рульового керування, з'єднань		-	●	●	●	●	●
підвіски та шарнірних з'єднань		-	●	●	●	●	●
привідних валів		-	-	●	-	●	-
системи вихлопу		-	-	●	-	●	-
знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)		-	-	-	-	●	-
стану кузова		●	●	●	●	●	●
Затяжка		-	●	●	●	●	●
Норматив часу виконання, годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ	756	1134	1890	1260	1890	1134	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 497	5 379	9 237	7 477	9 237	5 379
	Supra-X 0w20***	6 069	6 951	10 809	9 049	10 809	6 951

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	252	252	-	252	252
	фільтра салону	-	378	-	378	-	378
	свічок запалювання	-	504	504	504	504	504
Регулювання	світла фар	-	-	-	504	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 106					
	гальмівних колодок задніх	9 605					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 849					
	щітки склоочисника переднього правого	1 545					
	щітки склоочисника заднього	1 385					

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість
ТОВ "Акко Моторс"

Україна
Харків, вул.1-ої Кінної Армії, 44а
Тел.: +38 (057) 756 44 00
www.mazda-ua.com.ua