



# MAZDA 2 1.5 AT

(з 2015 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	
	привідних валів	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	237	237	237	237	237
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,7	1,4	0,8	1,5	0,7	
Вартість робіт	грн з ПДВ	355	414	829	474	888	414	
<b>Загальна вартість ТО</b>								
<b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>								
	<i>Ultra 5w30**</i>	<b>2 198</b>	<b>2 494</b>	<b>4 353</b>	<b>3 383</b>	<b>4 413</b>	<b>2 494</b>	
	<i>Supra 0w20***</i>	<b>2 977</b>	<b>3 273</b>	<b>5 133</b>	<b>4 163</b>	<b>5 192</b>	<b>3 273</b>	
<b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з пдв</b>								
Перевірка	повітряного фільтра	-	118	118	-	118	118	
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178	
	свічок запалювання	-	237	237	237	237	237	
Регулювання світла фар		-	-	-	237	-	-	
<b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b>								
Заміна	гальмівних колодок передніх	3 004						
	гальмівних колодок задніх	3 153						
	щітки склоочисника переднього лівого	955						
	щітки склоочисника переднього правого	760						
	щітки склоочисника заднього	547						

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 30.08.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**

ТОВ "Акко Моторс"  
Україна  
Харків, вул. 1-ої Кінної Армії, 44а  
Тел.: +38 (057) 756 44 00  
www.mazda-ua.com.ua

ZOOM-ZOOM