



# MAZDA 6 2.0 AT (з 2018 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.3 л) <b>Ultra 5w30**</b> або <b>Supra 0w20***</b>	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	237	237	237	237
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	355	533	888	651	888	533
<b>Загальна вартість ТО</b>							
<b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>							
	<b>Ultra 5w30**</b>	<b>2 231</b>	<b>2 645</b>	<b>4 546</b>	<b>3 656</b>	<b>4 546</b>	<b>2 645</b>
	<b>Supra 0w20***</b>	<b>3 029</b>	<b>3 443</b>	<b>5 344</b>	<b>4 454</b>	<b>5 344</b>	<b>3 443</b>
<b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>							
Перевірка	повітряного фільтра	-	118	118	-	118	118
	фільтра салону	-	178	-	178	-	178
	свічок запалювання	-	237	237	237	237	237
Регулювання світла фар		-	-	-	237	-	-
<b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b>							
Заміна	гальмівних колодок передніх					4 749	
	гальмівних колодок задніх					3 955	
	щітки склоочисника переднього лівого					786	
	щітки склоочисника переднього правого					733	
	щітки склоочисника заднього					586	

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 30.08.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**

ТОВ "Акко Моторс"  
Україна  
Харків, вул. 1-ої Кінної Армії, 44а  
Тел.: +38 (057) 756 44 00  
www.mazda-ua.com.ua

zoom-zoom