



# MAZDA CX-9 2.5T AT (з 2016 року)



## Карта технічного обслуговування

<b>Перелік регламентних робіт</b>		<b>1 рік 15 000 км</b>	<b>2 рік 30 000 км</b>	<b>3 рік 45 000 км</b>	<b>4 рік 60 000 км</b>	<b>5 рік 75 000 км</b>	<b>6 рік 90 000 км</b>	<b>7 рік 105 000 км</b>	<b>8 рік 120 000 км</b>	<b>9 рік 135 000* км</b>	<b>10 рік 150 000 км</b>	
<b>Заміна</b>	моторного мастила (4.8 л) <b>Ultra 5w30*</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду										
	охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років										
<b>Перевірка</b>	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	випаровувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	захисних чохлах привідних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
стану кузова	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237		
<b>Затяжка</b>	болтів та гайок шасі і кузова	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
<b>Норматив часу виконання</b>	годин	1,1	1,7	1,4	1,7	1,1	2,0	1,1	1,7	1,4	2,0	
<b>Вартість робіт</b>	грн з ПДВ	651	1 006	829	1 006	651	1 184	651	1 006	829	1 184	
<b>Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>		<b>Ultra 5w30*</b>	<b>2 942</b>	<b>6 081</b>	<b>3 120</b>	<b>10 304</b>	<b>2 942</b>	<b>5 252</b>	<b>2 942</b>	<b>10 304</b>	<b>3 120</b>	<b>5 252</b>
<b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>												
<b>Перевірка</b>	повітряного фільтра	118	118	118	-	118	118	118	-	118	118	
	фільтра салону	118	-	118	-	118	-	118	-	118	-	
<b>Регулювання світла фар</b>		-	-	-	237	-	-	-	237	-	-	
<b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b>												
<b>Заміна</b>	мастило в задньому диференціалі						1 217					
	гальмівних колодок передніх						4 466					
	гальмівних колодок задніх						3 661					
	щітки склоочисника переднього лівого						1 042					
	щітки склоочисника переднього правого						875					
	щітки склоочисника заднього						718					

\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

**Ціни дійсні станом на 30.08.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**